

## **Čištění DPF filtru a katalyzátoru Hyundai i30 - technologií HeatAir**

Zákazník nechal přes servisní středisko Hyundai vyčistit DPF filtr a katalyzátor u společnosti DPF – Tech technologií Heat Air. Bohužel se filtr nepodařilo vyčistit a stav deklarovaný společností, který filtr čistila byl na úrovni 40%. Více filtr nejde vyčistit, takový byl výsledek po vyčištění technologií Heat Air. Zákazník díky tomu je nucen koupit nový DPF filtr s velmi vysokou pořizovací cenou. Proto se přímo obrátil na společnost Cleantaxx a požádal o provedení čištění konceptem Cleantaxx. Čištění jsme provedli a po úvodní diagnostice stavu filtru jsme opravdu zjistili, že filtr je značně přicpán a má také na krajích jemně poškozenou keramiku komor.

**Čištění jsme provedli dle našich kroků konceptu Cleantaxx a DPF filtr dočistili do parametru nového DPF Hyundai – 30mbar / 1200m3.**

Tím se opakovaně prokázala síla a kvalita čištění našeho konceptu Cleantaxx.

**Video ukázky na našich stránkách v sekci – Reference / video ukázky**

- [video č. 3 - Hyundai I30 - dočištění Cleantaxx krok č. 1](#)
- [video č. 4 - Hyundai i30 - dočištění Cleantaxx krok č. 2](#)