


Zo starého je nový!

Plnohodnotná oprava

Modely vozidiel EURO 4/5, alebo EEV sú súčasťou mnohých vozových parkov. Chybové hlásenia spojené s katalyzátorom sú v servisoch na dennom poriadku. Ak nie je možné využiť Cleantaxx čistenie katalyzátorov z dôvodu poškodenia, ponúka sa riešenie v podobe opravy a náhrady poškodeného originálneho dielu – špeciálne riešenie od Cleantaxx.



Ušetríte vysoké náklady investované do náhradných dielov a radšej si zvolíte výhodnejšiu cestu! Mnoho modelov máme skladom a sú vopred k dispozícii.



Máte záujem o ponuku?

Jednoducho nám dajte k dispozícii značku vozidla, číslo a výrobcu filtra a zašlite na náš mail, alebo zavolajte zákaznícku linku.

Zákaznícka linka
 +421 919 981 233
 +420 725 125 725

F. T. G spol. s. r. o. – Pod věží 554, Zvole u Prahy, 25245
 Prevádzka čistenia Cleantaxx – Rynholec 213, Rynholec, 27101
 +420 725 125 725 / office@dpf-ftg.cz



www.dpf-ftg.sk

Zo starého je nový

Ponúkame riešenie opráv katalyzátorov pre modely EURO - 4/5/EEV



EURO-4/5/EEV

LKW + BUS

Profitujte z plnohodnotnej opravy katalyzátorov v porovnaní so zakúpením nového náhradného dielu



Zákaznícka linka
 +421 919 981 233
 +420 725 125 725
 www.dpf-ftg.sk

Zo starého je nový

Cleantaxx sa špecializuje na čistenie DPF filtrov a katalyzátorov. Čistenie je prevedené len vtedy, pokiaľ nie je mechanicky alebo funkčne poškodené jadro, obal katalyzátora.

Cleantaxx vsádza na kvalitu

Pri výmenách jadier katalyzátora, Cleantaxx vsádza na kvalitu a výhradne pracuje s osvedčenými európskymi výrobcami komponentov. Inštalované sú keramické alebo metalické jadrá filtrov.

Riešenie máme pre tieto značky vozidiel:
DAF, IVECO, MAN,
MERCEDES,
RENAULT, SCANIA,
VOLVO



Príklad opravy katalyzátora VOLVO FH1FM

Dôvody defektov na katalyzátoroch

- Poškodenie turbodúchadla
- Znečistenie olejom
- Vzhľadom na vysoké teploty diery v jadre filtra, alebo praskliny kvôli veľkým tlakom
- Praskliny v jadre filtra vzniknuté vibráciami
- Následkom prehliadania dlhotrvajúcich chybových hlásení
- Poškodenie spôsobené prevádzkovým opotrebovaním

Prehliadka

Kontrola stavu poškodenia pred čistiacim procesom napríklad u MAN TGL/TGM.



01 ▲

01 Príprava

Príprava poškodeného katalyzátora. Staré jadrá sú vybraté, obal katalyzátora je pripravený na výmenu filtra.



02 Prispôbiť

▶ 02

Usadenie nového jadra filtra do pripraveného skeletu pôvodného katalyzátora.



03 Pripevniť

▶ 03

Fixovanie nového jadra do plášťa, kompletácia tela katalyzátora.